

# COMUNICADO

A **Hyundai** e a **CAOA Montadora** convocam os proprietários dos veículos **New Tucson 1.6 Turbo GDI** (ano/modelo **2016 a 2021**), identificados pelas datas de fabricação e pelos números de chassi não sequenciais abaixo, para a seguinte campanha:

**Substituição do multifusível do módulo do freio ABS, localizado na central de fusíveis no compartimento do motor.**



**New Tucson 1.6L  
Turbo GDI  
2016 a 2021**  
Quantidade de veículos envolvidos: **16.726**

**Números de Chassi:**  
HB000001 a NB016743  
(não sequenciais)

**Data de Fabricação:**  
11/10/2016 a 20/04/2021

Alertamos que, nos veículos equipados com sistema de freio ABS, caso o multifusível não seja substituído, o módulo ABS poderá apresentar um mau funcionamento e levar a um curto-circuito interno.

Um eventual curto-circuito poderá gerar um princípio de incêndio no compartimento do motor, ocasionando lesões graves ou, em casos extremos, fatais aos ocupantes do veículo ou a terceiros.

Salientamos que o curto-circuito não afeta a frenagem normal do veículo.

Solicitamos a atenção dos proprietários quanto a qualquer sinal de princípio de incêndio, como fumaça, odor característico ou ruídos de funcionamento de motor elétrico, mesmo com o veículo desligado.

Ocorrendo algum dos fatos acima, o veículo deverá ser encaminhado imediatamente a uma Concessionária Hyundai Importados.

O serviço é gratuito e limita-se à substituição do multifusível, com tempo de realização de 60 (sessenta) minutos.

O agendamento deve ser realizado em uma Concessionária Hyundai Importados a partir de **14/6/2021**.

**Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC, pelo telefone 0800 770 3355, gratuitamente, ou pelo site [recall.hyundai-motor.com.br/](http://recall.hyundai-motor.com.br/).**

Atenciosamente,  
**CAOA Montadora de Veículos Ltda.**

Se o carro não estiver mais em sua posse, por favor, desconsidere esta mensagem.