

# COMUNICADO DE RECALL HYUNDAI

## A CAO A CONVOCA OS PROPRIETÁRIOS DOS MODELOS i30, ELANTRA E SANTA FE PARA SUBSTITUIÇÃO DO KIT RELÉ DO PCB.

A **Hyundai Motor Company** e a CAO Montadora de Veículos Ltda. convocam os proprietários dos veículos **i30, Elantra e Santa Fe**, ano/modelo 2005 a 2011, identificados pelas datas de fabricação e pelos números de chassi finais não sequenciais conforme abaixo, a entrarem em contato com a Rede de Concessionárias Autorizadas Hyundai Importados, para agendamento da substituição do Kit Relé do PCB.

No total, estão envolvidas **90.191** unidades dos modelos.



### Hyundai i30 2007 a 2011

Quantidade de veículos envolvidos: **73.541**

<b>Número de Chassi:</b> de 7U000322 a BU319420 (não sequenciais)	<b>Fabricação:</b> de 25/04/2007 a 14/12/2010
---	--



### Hyundai Elantra 2006 a 2007

Quantidade de veículos envolvidos: **3**

<b>Número de Chassi:</b> 6U000372 / 7U207764 / 7U208055	<b>Fabricação:</b> de 10/03/2006 a 19/04/2007
---	--



### Hyundai Santa Fe 2006 a 2010

Quantidade de veículos envolvidos: **16.647**

<b>Número de Chassi:</b> de 6U000357 a AU538477 (não sequenciais)	<b>Fabricação:</b> de 27/10/2005 a 05/09/2009
---	--

A empresa informa que, em veículos equipados com sistema de ABS, cujo módulo permanece energizado mesmo após o desligamento do motor, poderá haver infiltração de umidade no circuito elétrico do módulo, causando um curto-circuito. Nesse caso, poderá ocorrer um princípio de incêndio no compartimento do motor com o veículo desligado. Contudo, caso ocorra a falha, isso não afeta o sistema de frenagem do veículo.

Em situações extremas, esses fatores poderão causar lesões graves ou fatais aos ocupantes do veículo.

**O início dos reparos será a partir de 15 de março de 2021, quando as peças estarão disponíveis. Os reparos são gratuitos e o tempo máximo de execução é de aproximadamente 40 (quarenta) a 60 (sessenta) minutos.**

Como ação preventiva, a CAO Montadora recomenda que os clientes fiquem atentos a qualquer sinal de princípio de incêndio, como fumaça ou odor característico, até a realização do reparo necessário.

**Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Hyundai Importados, por meio do telefone 0800 770 3355 (ligação gratuita), ou pelo nosso site: <https://recall.hyundai-motor.com.br/>.**

Atenciosamente,

**CAOA Montadora de Veículos Ltda.**