

# Comunicado de Recall Hyundai.



A **Hyundai Motor Brasil** convoca os proprietários dos veículos HB20 e HB20S equipados com motor 1.0 Turbo e transmissão manual de 06 marchas, modelos 2016 a 2018, fabricados entre 28/01/2016 e 05/02/2018, de chassis 9BHBG51BAGP561697 a 9BHBG51BAJP870541, não sequenciais, para comparecerem a uma Concessionária Hyundai Motor Brasil (“HMB”), a fim de inspecionar a Válvula de Controle de Vácuo do Servo Freio do veículo e, se necessário, substituí-la de forma gratuita.

Modelo/ano	Período de fabricação	Chassis (6 últimos dígitos)
HB20 e HB20S Turbo 2016 a 2018	28/01/2016 a 05/02/2018	561697 a 870541

**Razões Técnicas:** em determinados casos poderá ocorrer ressecamento da Válvula de Controle de Vácuo do Servo Freio devido à sua localização próxima ao Conversor Catalítico e consequente exposição à alta temperatura. Durante a condução normal do veículo, o condutor poderá notar um ruído similar a um assóvio na região do motor. Também poderá ser observada oscilação da marcha lenta e, ao continuar operando nestas condições, é possível ocorrer o endurecimento do pedal de freio devido à redução de vácuo no Servo Freio.

**Riscos e implicações:** a redução de vácuo do sistema de assistência de frenagem poderá ocasionar o endurecimento do pedal de freio demandando uma força maior a ser aplicada ao pedal, o que pode ocasionar aumento do tempo e distância das frenagens e gerar risco de acidentes, com consequentes danos físicos e materiais ao condutor, passageiros e terceiros.

**Importante:** independentemente do endurecimento do pedal, o sistema de freio continua funcionando, bastando apenas um esforço adicional do condutor no acionamento do pedal de freio para parar o veículo.

**Início de Atendimento:** 29/03/2018.

**Medidas preventivas:** a Hyundai recomenda ao condutor interromper o uso do veículo e procurar imediatamente uma Concessionária HMB caso identifique ruído similar a um assóvio na região do motor e oscilação da marcha lenta, que será indicada pelo ponteiro do RPM no painel durante a condução do veículo.

**Solução:** inspeção da Válvula de Controle de Vácuo do Servo Freio de todos os veículos envolvidos na Campanha. Se não houver danos, será aplicado Isolador Térmico sobre a peça. Nos casos de eventuais danos, haverá substituição da peça já com o Isolador Térmico.

**Contato:** o agendamento para a inspeção pode ser realizado diretamente na Concessionária HMB de sua preferência. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Relacionamento Hyundai pelo telefone 0800 770 3355, de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas e, aos sábados, das 9 às 15 horas, ou acesse o site: [www.hyundai.com.br/servicos/recalls](http://www.hyundai.com.br/servicos/recalls).

**Locais de atendimento e duração do reparo:** a inspeção gratuita de todos os veículos sujeitos a esta campanha e a substituição da peça, quando necessário, serão realizados na Rede de Concessionárias HMB, como duração de aproximadamente 30 (trinta) minutos.

Visando resguardar a segurança e a satisfação de seus clientes, a **Hyundai Motor Brasil** destaca a importância do pronto atendimento para esta convocação.



Perceba o risco, proteja a vida.

