

Comunicado de Recall Hyundai.



A **Hyundai Motor Brasil** convoca os proprietários dos veículos HB20, HB20S e HB20X, equipados com motor 1.6, e transmissão automática de 4 marchas, modelos 2013 a 2015, fabricados entre 16/08/2012 e 31/10/2015, chassi 9BHBH51DBDP010003 a 9BHBH41DBFP533864, não sequenciais, para comparecerem a uma Concessionária Hyundai Motor Brasil (HMB), a fim de inspecionar o indicador de marchas do console central do câmbio automático do veículo e, se necessário, substituí-la de forma gratuita.

Modelo/ano	Período de fabricação	Chassis (6 últimos dígitos)
HB20, HB20S e HB20X 2013 a 2015	16/08/2012 e 31/10/2015	010003 a 533864

Razões Técnicas: no caso de derramamento acidental de bebidas sobre o console central do câmbio automático, onde se localizam os porta-copos, há risco de infiltração de líquido, atingindo o circuito elétrico de iluminação do indicador de marchas. O contato de líquidos com os fios de iluminação pode provocar curto-circuito no momento em que as luzes do farol são acessas e o indicador é automaticamente iluminado.

Riscos e implicações: ao gerar superaquecimento, esse curto-circuito pode evoluir para incêndio na área do console central. Não há risco de combustão espontânea, pois o superaquecimento somente poderá ocorrer no momento em que as luzes do farol forem ligadas.

Importante: a Hyundai reforça a recomendação presente no manual de condução do veículo para que bebidas sejam sempre transportadas nos porta-copos tampadas. Transportar bebidas em copos abertos representa sempre risco para a condução de veículos.

Início de Atendimento: 28/12/2016.

Medidas preventivas: no caso de derramamento acidental, a Hyundai recomenda ao consumidor secar o local e levar imediatamente o veículo para avaliação em um concessionário da marca para verificar se houve infiltração de líquidos.

Solução: como forma de eliminar o risco de infiltração, será aplicada vedação adicional de silicone no indicador das marchas do console central do câmbio automático dos veículos. Haverá substituição do indicador nos casos de indício de infiltração ou curto-circuito.

Contato: o agendamento para a inspeção pode ser realizado diretamente na Concessionária HMB de sua preferência. Em caso de dúvidas, entre sempre em contato com a Central de Relacionamento Hyundai pelo telefone 0800-770-3355, de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 20h00, e aos sábados, das 9h00 às 15h00, ou acesse o website www.hyundai.com.br/servicos/recalls.

Locais de atendimento e duração do reparo: a inspeção gratuita de todos os veículos sujeitos a esta campanha e a substituição da peça, quando necessário, serão realizados na Rede de Concessionárias HMB, como duração de aproximadamente 1 (uma) hora.

Visando resguardar a segurança e a satisfação de seus clientes, a **Hyundai Motor Brasil** destaca a importância do pronto atendimento para esta convocação.



Perceba o risco, proteja a vida.

